

Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL (rok zainstalowania 2009) – w odstępach miesięcznych.

1. czyszczenie lusterek czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),
2. wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,
3. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),
4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),
5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.