

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

KOPIARKI				
Lp.	Typ	Nr fabr.	Data zakupu	Uwagi
1	HP-8500	MY01L410JX	30.12.2008	Uszkodzenie głowicy
2	HP-7680	MY8618519B	30.12.2008	Uszkodzenie głowicy
3	AR-M201	8800203X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 85%
4	AR-M201	8800201X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 80%
5	AR-M201	88005629	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 80%
6	AR-M201	88005359	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 90%
7	AR-M201	8800214X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 90%
8	AR-M201	8800186X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 80%
9	AR-M201	8800268X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 80%
10	AR-M201	8800276X	30.12.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 85%
11	AR-M201	88006030	30.12.2008	Uszkodzenie modułu lasera
12	Bizhub 162	20788092	27.10.2006	Uszkodzenie mechanizmu w module utrwalania
13	Bizhub 210	20747954	27.12.2006	Zużycie kopiarki tj. 80%
14	Bizhub 210	20747957	27.12.2006	Zużycie kopiarki tj. 85%
15	Bizhub 210	20747955	27.12.2006	Uszkodzenie płyty głównej
16	Bizhub C250	211735039	27.12.2006	Uszkodzenie kopiarki
17	Bizhub 131f	AD748090099021	31.12.2007	Uszkodzenie napędu kasety A4
18	Bizhub 131f	AD748090099017	04.04.2008	Zużycie podzespołów mechanicznych tj. 90%